


## Информация для заказа - Детали для сборки

### Отдельные детали



Деталь	Тип	Код заказа
<b>Проставка из стекловолокна</b>		
50 x 10 x 10 мм	ZX680	46260
50 x 10 x 240 мм	ZX681	46261
50 x 10 x 226 мм	ZX682	46262
50 x 10 x 352 мм	ZX683	46263
50 x 10 x 175 мм	ZX684	46264
50 x 10 x 270 мм	ZX685	46265
50 x 10 x 365 мм	ZX686	46266
50 x 10 x 223 мм	ZX687	46267
50 x 10 x 130 мм	ZX688	46268
50 x 8 x 480 мм	ZX689	46435
50 x 10 x 310 мм	ZX690	46438
50 x 8 x 670 мм	ZX691	46436
50 x 10 x 490 мм	ZX692	46439
50 x 10 x 245 мм	ZX693	46437
50 x 8 x 352 мм	ZX694	46460
50 x 8 x 490 мм	ZX695	46461
<b>T-образный болт</b>		
для установки параллельных медных шин 2 x 10 мм		
M10 x 50 для медных шин 30 мм	ZX197	60242
M10 x 60 для медных шин 40 мм	ZX198	60243
M10 x 70 для медных шин 50 мм	ZX199	60244
M10 x 80 для медных шин 60 мм	ZX200	60245
M10 x 100 для медных шин 70 мм	ZX201	60246
M10 x 120 для медных шин 80 мм	ZX202	60247


05

## Информация для заказа - Детали для сборки

### Монтажные скобы, винты и гайки

	Деталь	Тип	Код заказа
	<b>Винт с полупотайной головкой</b> M6 x 10 мм (Торх 30) 20 шт. 500 шт.	RZ12P20 RZ12P500	46000 46001
	<b>Крепежные винты М6</b> М6 x 25 мм 20 шт. М6 x 20 мм 10 шт. М6 x 30 мм 20 шт.	ZX663P20 ZX261P10 ZX257P20	46251 62518 68588
	<b>Крепежные винты М8</b> М8 x 25 мм 10 шт. М8 x 30 мм 10 шт. М8 x 40 мм 10 шт. М8 x 45 мм 10 шт. М8 x 50 мм 10 шт. М8 x 60 мм 10 шт.	ZX721P10 ZX722P10 ZX724P10 ZX725P10 ZX726P10 ZX728P10	62595 46252 46253 66357 46254 46434
	<b>Крепежные винты М12</b> М12 x 30 мм 10 шт. М12 x 35 мм 10 шт. М12 x 40 мм 10 шт. М12 x 50 мм 10 шт. М12 x 55 мм 10 шт. М12 x 60 мм 10 шт. М12 x 65 мм 10 шт. М12 x 70 мм 10 шт. М12 x 80 мм 10 шт. М12 x 90 мм 10 шт. М12 x 100 мм 1 шт. М12 x 110 мм 1 шт. М12 x 135 мм 1 шт. М12 x 150 мм 1 шт.	ZX762P10 ZX763P10 ZX764P10 ZX766P10 ZX767P10 ZX768P10 ZX769P10 ZX770P10 ZX772P10 ZX774P10 ZX181 ZX182 ZX210 ZX211	62618 62608 62619 62620 62623 62614 62624 62621 62609 46255 44035 44036 60630 60631
	<b>Стопорные шайбы</b> 6 мм 10 шт. 8 мм 10 шт. 10 мм 10 шт. 12 мм 10 шт.	ZX216P10 ZX217P10 ZX218P10 ZX219P10	62590 60635 60636 60637
	<b>Шайбы</b> Ø 6 мм 10 шт. Ø 8 мм 10 шт. Ø 10 мм 10 шт. Ø 12 мм 10 шт.	ZX283P10 ZX284P10 ZX285P10 ZX286P10	60281 62532 62533 62534
	<b>Гайки</b> М6 10 шт. М8 10 шт. М10 10 шт. М12 10 шт.	ZX293P10 ZX294P10 ZX295P10 ZX296P10	62605 62538 62539 62540
	<b>Гайки М6</b> (стопорные) 10 шт.	ZX292P20	62593
	<b>Монтажная скоба</b> для установки между профилями шкафа 2 шт. 20 шт.	RZ7P2 RZ7P20	45991 46012
	<b>Монтажная скоба</b> для универсальных поперечных элементов 50x25 мм	RZ95P2	46279

## Информация для заказа - Детали для сборки Аксессуары для шкафа



Деталь	Тип	Код заказа
<b>Комплект соединительных элементов для соединения шкафов в ряд</b> через разделительную стенку с использованием уплотнительной ленты	RZ148	46300
<b>Рым-болты</b> для подъема краном 4 шт.	RZ11P4	45995
<b>Внешние соединительные скобы</b> для крепления шкафов к стенам 2 шт.	RZ32P2	45996
<b>Комплект заземления</b> дверей, задних дверей, боковых стенок и верхних панелей	RZ36	46013
<b>Крепежные винты</b>		
<b>Винт с полупотайной головкой</b> для поперечных элементов и профилей М6 x 10 мм (Torx T30)	20 шт. 500 шт.	RZ12P20 46000 RZ12P500 46001
М6 x 16 мм (Torx T30)	20 шт.	RZ15P20 46004
<b>Винты с потайной головкой</b> для задних дверей и боковых стенок М6 x 12 мм (Torx T30)	20 шт.	RZ13P20 46002
<b>Винт с полупотайной головкой</b> для крепления петель М6 x 14 мм (Torx T30)	20 шт.	RZ14P20 46003
<b>Папка для схем формата DIN A4</b> самоклеящаяся, с прозрачной обложкой	1 шт. 10 шт.	ZA6 38227 ZA6P10 62380
<b>Папка для схем формата DIN A5</b> самоклеящаяся	1 шт. 10 шт.	ZA5 38228 ZA5P10 62382
<b>Папка для схем формата DIN A4</b> самоклеящаяся	1 шт. 10 шт.	ZA13 38233 ZA13P10 62381